

# 阳江市丹龙新凤凰石材有限公司职业病危害现状评价报告

## GDYZXP20220016

用人单位	名称	阳江市丹龙新凤凰石材有限公司	
	地址	广东省阳江市江城区埠场镇居委丹龙经济合作社大楼一楼	
	联系人	班先生	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		张志钦、李健、谢增春、李富强、赵勇攀、林良盈	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-03-21	张志钦、李健、谢增春	班先生
现场采样	2022-03-28	李富强、赵勇攀	班先生
	2022-03-29	李富强、赵勇攀	班先生
	2022-03-30	李富强、赵勇攀	班先生
现场检测	2022-03-28	张志钦、林良盈	班先生
	2022-03-29	张志钦、林良盈	班先生
	2022-03-30	张志钦、林良盈	班先生
编制评价报告	2022-04-22	张志钦、李健	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



