

# 化州市中垌镇福兴加油站职业病危害现状评价报告书

**GDYZXP20220037**

|                         |            |                  |        |
|-------------------------|------------|------------------|--------|
| 用人单位                    | 名称         | 化州市中垌镇福兴加油站      |        |
|                         | 地址         | 广东省茂名市化州市中垌镇     |        |
|                         | 联系人        | 林炜山              |        |
| 技术服务机构名称                |            | 广东阳职检测评价技术服务有限公司 |        |
| 技术服务项目组人员               |            | 林良盈、李富强、张志钦、谢增春  |        |
| 环节                      | 时间         | 参与人员名单           | 陪同人员名单 |
| 现场调查                    | 2022-05-28 | 林良盈、张志钦、谢增春      | 林炜山    |
| 现场采样                    | 2022-06-15 | 林良盈、李富强          | 林炜山    |
|                         | 2022-06-16 | 林良盈、李富强          | 林炜山    |
|                         | 2022-06-17 | 林良盈、李富强          | 林炜山    |
| 现场检测                    | 2022-06-15 | 林良盈、李富强          | 林炜山    |
|                         | 2022-06-16 | 林良盈、李富强          | 林炜山    |
|                         | 2022-06-17 |                  | 林炜山    |
| 编制评价报告                  | 2022-07-22 | 林良盈、张志钦          |        |
| (证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像) |            |                  |        |





