

阳江市阳东区东平镇恒星渔船修造厂职业病危害现状评价 报告

GDYZXP20220046

用人单位	名称	阳江市阳东区东平镇恒星渔船修造厂	
	地址	广东省阳江市阳东区东平镇飞鹅岭南侧海边粤港船排厂侧	
	联系人	林先生	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		李秀娥、钟咏琪、冯淑贞、冯智巧、林宝权、邹钦标、张志钦	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-04-18	李秀娥、钟咏琪	林先生
现场采样	2022-05-16	冯淑贞、冯智巧、林宝权、邹钦标	林先生
	2022-05-17	冯淑贞、冯智巧、林宝权、邹钦标	林先生
	2022-05-18	冯淑贞、冯智巧、林宝权、邹钦标	林先生
现场检测	2022-05-16	冯淑贞、冯智巧、林宝权、邹钦标	林先生
	2022-05-17	冯淑贞、冯智巧、林宝权、邹钦标	林先生
	2022-05-18	冯淑贞、冯智巧、林宝权、邹钦标	林先生
编制评价报告	2022-06-11	张志钦、钟咏琪	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



